

Orçamento: OS0690/20

Data Orçamento: 17/07/2020

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO  
Contato:

CNPJ: 72.938.079/0001-07  
Tel/Fax: (17) 3392- 1911 /

Protocolo do Cliente:

Prezado Cliente,

Agradecemos à confiança em nossa Assistência Técnica. A seguir encontram-se as descrições dos serviços a serem realizados, identificados pelo nosso corpo técnico:

### 1. Dados do produto

Ordem de Serviço: OS0690/20

Tipo de Objeto: MONITOR DE SINAIS VITAIS

Modelo: DX2022 - LCD

Fabricante: DIXTAL

Sub-Modelo: ECG/RESP/SPO2/NIBP/T

Nº SERIE: 121813143

Nº PATRIMONIO:

Avarias:

Defeito Reclamado:

Defeito Constatado

MONITOR APRESENTA MENSAGEM DE ERRO

Solução Proposta

REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS

Problema/Solução	Tempo (minutos)
MONITOR APRESENTA MENSAGEM DE ERRO	0

Detalhamento do Problema: Monitor com mensagem de erro quando inicializa e com vazamento ao utilizar a NIBP.

Informamos que o equipamento relacionado passou pelo processo de limpeza, conforme determinação da Anvisa e procedimento interno da empresa.

REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ITENS

Detalhamento da Solução: Será realizado após aprovação do cliente: manutenção na placa de NIBP, troca dos filtros de ar por novos, troca da mangueira de NIBP que apresenta vazamento, limpeza interna/externa, testes funcionais e revisão geral.

Serviços Realizados	Total		
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	R\$ 345,00		
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 345,00</b>		
Peças Utilizadas	Qtd.	VI. Unit.	Total
FILTRO DMS 25 mm P/ NIBP	2,000	R\$ 75,00 R\$	150,00
MANGUEIRA DUPLA NIBP - DIXTAL	1,000	R\$ 213,00 R\$	213,00
ESPUMA DA ARTE P/ DX2022	1,000	R\$ 3,47 R\$	3,47
<b>Subtotal</b>		<b>R\$</b>	<b>366,47</b>

Ordem de Serviço: OS0691/20

Tipo de Objeto: ACESSORIOS - MONITOR SINAIS VITAIS

Modelo: SENSOR SPO2 DIXTAL

Fabricante: DIXTAL

Sub-Modelo: DEDO (MODELO NOVO)

Nº SERIE: 16A833830

Nº PATRIMONIO:

Avarias:

Defeito Reclamado:

Defeito Constatado

EQUIPTO./ACESSORIO NAO APRESENTOU DEFEITO

Solução Proposta

LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/TESTES FUNCIONAIS

Problema/Solução	Tempo (minutos)
EQUIPTO./ACESSORIO NAO APRESENTOU DEFEITO	0

Detalhamento do Problema: Sensor de SPO2 com funcionamento normal, não apresentou nenhum tipo de defeito.

Informamos que o acessório relacionado passou pelo processo de limpeza, conforme determinação da Anvisa e procedimento interno da empresa.

LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/TESTES FUNCIONAIS

Detalhamento da Solução: Será feita uma limpeza no sensor, testes funcionais e revisão geral.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES  Rua Guido Borsaro,, 828  Parque dos Bandeirantes - 14090-440  Ribeirao Preto - SP  1632347010	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>23120</b>  SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  
		CHAVE DE ACESSO  <b>3520 0708 0914 1700 0119 5500 1000 0231 2010 0032 7465</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200622049412 24/07/2020 08:50:25</b>
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>582709323112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ <b>08.091.417/0001-19</b>
---	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO</b>	CNPJ / CPF <b>72.938.079/0001-07</b>	DATA EMISSÃO <b>24/07/2020</b>
---	---	-----------------------------------

ENDEREÇO <b>RUA DO HOSPITAL, 53</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14740-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>24/07/2020</b>
--	------------------------------------	-------------------------	---


MUNICÍPIO <b>Viradouro</b>	FONE / FAX <b>1733921911</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>08:45:00</b>
-------------------------------	---------------------------------	-----------------	--------------------	---

FATURA / DUPLICATA 001 21/08/2020 366.47
---

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>366.47</b>	VALOR DO ICMS <b>65.96</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. <b>0.00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0.00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>366.47</b>
VALOR DO FRETE <b>0.00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0.00</b>	DESCONTO <b>0.00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0.00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0.00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>366.47</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>4</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0.040</b>	PESO LIQUIDO <b>0.040</b>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
450603001677	FILTRO DMS 25 mm P/ NIBP Lote: 2019-05-17 x2	84212990	500	5102	Pc	2	75.0000	150.00	150.00	27.00	0.00	18	0	
989806200149	MANGUEIRA DUPLA NIBP - DIXTAL Lote: 19ACLT008 x1	94029090	000	5102	Pc	1	213.0000	213.00	213.00	38.34	0.00	18	0	
450603002750	ESPUMA DA ARTE P/ DX2022	39211390	000	5102	Pc	1	3.4700	3.47	3.47	0.62	0.00	18	0	

*Recebido conforme pedido*  
  
 Re 24298789-8  
 conforme OS 0690/20

*Melissa Francischini*  
 Provedora

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0.00</b>
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Tipo de Cobrança:BOLETO :: Referente OS(s) :OS0690/20, OS0691/20 :: Protocolo (PAT):NA :: Representante:ANDERSON LUCIO MOREIRA DE ALMEIDA :: Pedido:17564 :: OC:ORÇAMENTO AUTORIZADO PELO RODRIGO POR E-MAIL:: Valor aproximado dos tributos R\$114,16 (31.15%) Fonte: IBPT GARANTIA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	